

ภาพการสำรวจสภาพปัญหาน้ำเสีย

ชื่อ- นามสกุล บริษัท เคไอ เอทานอล จำกัด

ที่ตั้งเลขที่ ๒๒๒ หมู่ที่ ๑๘ ต.หนองระเวียง อ.พิมาย จังหวัดนครราชสีมา

ประเภทกิจการที่ก่อให้เกิดน้ำเสีย โรงงานอุตสาหกรรม

ประกอบกิจการ โรงงานผลิตเอทานอล



ภาพการสำรวจสภาพปัญหาน้ำเสีย

ชื่อ- นามสกุล บริษัท อุตสาหกรรมโคราช จำกัด

ที่ตั้งเลขที่ ๑๑๑ หมู่ที่ ๑๘ ต. หนองระเวียง อ.พิมาย จังหวัดนครราชสีมา

ประเภทกิจการที่ก่อให้เกิดน้ำเสีย โรงงานอุตสาหกรรม

ประกอบกิจการ โรงงานผลิตน้ำตาลทราย

